

Abdullah Janan Saiq, porta-voz do Taleban para o Ministério de Estado da Gestão Natural dos Desastres disse no domingo que inundações repentinas atingiram a capital Cabul e várias outras províncias todo país.

Ele acrescentou que mais de 600 casas foram parcialmente ou completamente destruídas, enquanto cerca de 200 animais morreram.

As inundações também danificaram cerca de 800 hectares terras agrícolas e mais do que 85 quilômetros (53 milhas) nas estradas, disse Saiq.

## **Falha Catastrófica de Caixa de Engrenagem Leva a Queda de Osprey, Matando Todos os Membros da Tripulação**

Uma investigação da Força Aérea determinou que a "falha catastrófica" de uma caixa de engrenagem causou o acidente de um Osprey ao largo da costa do Japão no ano passado, resultando centenas de aeronaves sendo englobadas no solo nos Estados Unidos e no exterior.

Um relatório sobre a investigação divulgado na quinta-feira também sugeriu que uma ação mais rápida do piloto poderia ter impedido o acidente do avião novembro nas águas ao redor da pequena ilha sulista de Yakushima, matando todos os oito membros da Força Aérea do Comando de Operações Especiais a bordo.

"O objetivo da investigação era identificar a causa e os fatores contribuintes que levaram a esse acidente", disse o Ten. Gen. Tony D. Bauernfeind, que comandou o comando durante a investigação, um comunicado. "Ao conduzir uma revisão e investigações de acidentes e segurança aprofundadas, esperamos fornecer respostas às famílias dos aviadores que perderam a vida e prevenir ocorrências e tragédias futuras."

A tripulação recebeu sinais de aviso múltiplos, incluindo uma indicação para "pousar o mais rápido possível" devido a metal rachando das engrenagens do avião. A tripulação recebeu seis avisos no dia do acidente.

A tripulação acabou por abortar a missão planejada, mas os investigadores acharam que sua gestão de risco era inadequada. O piloto deveria ter tentado pousar mais cedo, quando o voo poderia ter sido desviado para campos de aviação mais próximos, escreveram os investigadores. Em vez disso, o piloto atrasou a ação sobre os avisos e continuou com os exercícios planejados.

Pouco antes do acidente, o Osprey estava a meio caminho de distância da extremidade da pista do Aeroporto de Yakushima, no meio de uma pousada de emergência que os investigadores disseram ter vindo tarde demais. Falhas cascata resultaram no avião pegando fogo e mergulhando nas águas.

Os investigadores recuperaram a caixa de engrenagem defeituosa e determinaram que as engrenagens haviam se fracturado, mas não identificaram quaisquer defeitos de fabricação pré-existent.

Um membro do serviço inconsciente foi resgatado após o acidente por moradores barcos, mas mais tarde morreu. Seis outros corpos foram recuperados das águas. Os restos mortais de um membro do serviço não foram encontrados.

Pouco tempo depois do acidente, a Força Aérea citou "um possível defeito de matérias-primas" como a causa e englobou quase 500 aeronaves militares como precaução. Na época, a Força Aérea tinha 54 Ospreys, a Marinha tinha 48 e o Corpo de Fuzileiros Navais tinha 360. O ministro da Defesa do Japão também pediu à Estados Unidos parar de voar o Osprey no país até que a aeronave fosse avaliada como segura.

A Força Aérea levantou a ordem para englobar Ospreys março, mas com certas restrições seu

uso. Não está claro se algumas restrições ainda estão vigor.

A investigação de acidente, que foi concluída maio, foi liderada pelo Ten. Gen. Michael E. Conley. especialistas conduziram entrevistas e examinaram registros de manutenção, dados do gravador de voo, materiais de briefing e destroços de aeronaves, de acordo com a Força Aérea. A investigação examinou apenas um dos muitos acidentes fatais recentes. O Osprey é uma aeronave com histórico de segurança problemático. Mais de 60 mortes estão ligadas a acidentes do Osprey desde que os fuzileiros navais começaram a usar a aeronave no início da década de 1990, e houveram quatro acidentes fatais nos últimos dois anos.

No ano passado, três fuzileiros navais americanos foram mortos durante um exercício de treinamento quando um Osprey com 23 pessoas a bordo caiu perto de Darwin, Austrália. Nove fuzileiros navais foram mortos dois acidentes 2024. Um Osprey caiu junho durante uma missão de treinamento perto de Glamis, Calif., matando todos os cinco a bordo. Outro caiu um vale Beiarn, Noruega, matando quatro. A força aérea dos Estados Unidos temporariamente englobou sua frota de Osprey no Japão após um dos aviões cair perto da ilha sul de Okinawa 2024.

Em alguns casos, o Osprey teve problemas com "engateamento duro", que o engate repentinamente escorrega antes de se reengajar. Mas o relatório de ontem não apontou o engate como um fator no acidente mais recente.

---

#### **Informações do documento:**

Autor: [jandlglass.org](http://jandlglass.org)

Assunto: gratis online poker

Palavras-chave: **gratis online poker - [jandlglass.org](http://jandlglass.org)**

Data de lançamento de: 2024-11-27